


坂下東小学校校区

凡 例	
	坂下東小学校通学路
	要対策箇所




<点検②>

旧 JA 広瀬支所の建物が老朽化の為、通学路に崩れる危険性があるので心配している。また、歩道に草が伸び児童が車道を歩くこともあり危険であるため、所有者に対策を講じるようお願いしたい。

<対策②>

町建設課空き家対策担当より、所有者に対し毎年指導を行っている。引き続き、児童の通学路であるため建物周辺の管理について指導を行っていく。(町)



<点検①>

台の下地区の T 字路について、車の通行量が多くカーブミラーがないため、見通しが悪い。登下校の時間帯などの車の飛び出しもあるので心配であるため、カーブミラーの設置をお願いしたい。

<対策①>

総務課危機管理班で状況を確認し、カーブミラーの設置も含め安全対策を行う。