

令和8年度 通学路における合同点検結果について

【学校名:坂下南小学校】

番号	危険箇所の位置・形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施担当
①	【柳町】 大東銀行前の信号機のない横断歩道	横断歩道の白線が消えかかっているため見えにくく、車が停止してくれないため、白線の引き直しをお願いしたい。	水道工事終了により横断歩道白線引き直しがされていることを確認済み。	町
②	【新富町】 アラジン駐車場からモノヘモーター方面への出入り口2か所	駐車場側には減速ハンプもなく、一時停止を無視して減速せず出てくる車があるため危険である。 (※令和7年度より継続)	企業へ駐車場内及び公道へ出る際の注意など協力依頼を引き続き行っていく。	町
③	【鉄砲町】 「楽笑」前の信号のない交差点	横断歩道に歩行者がいるにも関わらず停車する車が少ないため、信号機の設置を検討してほしい。 (※令和6年度より継続)	見通しをよくするため、周辺の街路樹の伐採を実施済み。	町
			見回りを強化する。 また、交通量及び既に設置されている信号機との距離もあるため、署内で協議する。	警察
			信号のある横断歩道を利用して登下校するよう指導する。	学校
④	【新町】 諏訪公園と杉街道の十字路交差点	片側のみ一時停止の為危険である。(過去何回か事故あり)	通学時間帯に合わせて見守りを実施する。	警察
⑤	【新町】 諏訪公園前の丁字路	横断歩道がなく、空き地の草も伸びていて見通しが悪いため、横断歩道の設置を検討してほしい。	交通量の問題もあるため、横断歩道の新設は難しい。	警察
			空き地の所有者は定期的に草刈りを行っている。 見通しのよい直線道路だという状況を確認したため、公園で遊ぶ際は十分車に注意するよう指導する。	学校

【学校名:坂下南小学校】

番号	危険箇所の位置・形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施担当
⑥	【新町】 南幹線の街灯	街灯が少ない。冬場の日が短くなった際の下校時が不安であるため、明るい街灯に変更してほしい。	南幹線道路建設時に設置した街灯であり、高さも低いので広範囲を照らすことには不向きである。LED化も含めて、年次計画で変更していく。	町
⑦	【諏訪町】 町道北裏通りの道路にある建物	倒壊している建物であり、車道も狭く頭上から落下の可能性があるため、所有者に注意をして欲しい。	町建設課空き家対策担当より、所有者に対し毎年指導を行っている。引き続き、児童の通学路であるため建物周辺の管理について指導を行っていく。	町
			「建物に近寄らない」という注意喚起の指導をする。	学校
⑧	【諏訪町】 南幹線の横断歩道のない交差点	横断歩道間が遠いため、渡ってしまいがちであり、交通量が多いため、心配の声がある。	横断歩道を設置する間隔の問題もあるため新設は難しいことから、既存の横断歩道を渡るよう指導する。	学校
⑨	【牛沢】 旧若宮運搬から角田土木前道路	村内の出入り口でスピードを出して通行する車が多い。道が狭くなりながらカーブしているため見通しが悪いので、注意するような対策をお願いしたい。	注意喚起のため減速ラインを引く対策を実施予定。	町
⑩	【坂本・大沢・朝立・平井・和泉】 藤街道別バス停～平井集落までの新しい歩道	新しい歩道に2メートルぐらいの深さの用水路ができ、全面柵で覆われていないため危険であるため、転落防止のための対策をお願いしたい。	国道の歩道側の転落防止柵については設置済み。水路の蓋かけについては、省内で協議を行う。	国
			町道分の転落防止柵について設置完了(R8.8月)	町
			柵のない隙間からの侵入しないよう指導する。	学校
⑪	塔寺区内から気多宮区内の県道	交通量も多い道路であり、白線が消えており、登下校の際危険であるため、白線の引き直しをお願いしたい。	年度内(令和8年度)に白線の引き直しを実施予定。	県

【学校名:坂下東小学校】

番号	危険箇所の位置・形状	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施 担当
①	台の下地区のT字路にカーブミラーを設置してほしい。	車の通行量が多いT字路だが、カーブミラーがないため、見通しが悪い。登下校の時間帯などの車の飛び出しもあるので心配である。	総務課危機管理班で状況を確認し、カーブミラーの設置も含め安全対策を行う。	町
②	旧JA広瀬支所の建物が老朽化しており、所有者に対策を講じるようお願いしたい。	建物の老朽化の為、通学路に崩れる危険性があるので心配している。また、歩道に草が伸び児童が車道を歩くこともあり危険である。	町建設課空き家対策担当より、所有者に対し毎年指導を行っている。引き続き、児童の通学路であるため建物周辺の管理について指導を行っていく。	町